Abstract of JP5

PURPOSE: To obtain a molded product having improved quality without damaging the molding apparatus.

CONSTITUTION: A self-consuming plunger made of a molding material is inserted into a hot cylinder 12 and forwarded in the cylinder to effect the melting of the self-consuming plunger and the molten molding material is injected through an injection nozzle 13 and filled in a mold 17. The solidification of the molding material does not take place before the material is filled in the mold 17. Cooling gas is supplied to a prescribed part in the hot cylinder 12, passed through a groove 21 on the inner wall of the cylinder 12 to cool the self-consuming plunger and exhausted through another prescribed part. The deforming zone of glass can be narrowed to prevent the galling of the inner wall of the hot cylinder 12.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公開番号

特開平5-254858

(43)公開日 平成5年(1993)10月5日

(51)Int.CL*

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 3 B 19/02

B 2 9 C 45/02

7344-4F

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平4-50486

平成4年(1992)3月9日

(71)出題人 000002107

住友重機械工業株式会社

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

(72)発明者 佐々木 卓也

神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友重

機械工業株式会社平塚研究所内


(74)代理人 弁理士 川合 誠 (外3名)

(54) 【発明の名称 】 成形方法

(57)【要約】

【目的】成形装置を損傷することがなく、しかも、成形 品の品質を向上させる。

【構成】成形材料で形成された自己消耗型プランジャが 加熱シリンダ12内に挿入され、該自己消耗型プランジャを加圧し前進させることによって、自己消耗型プランジャ自体を溶融させ、溶酸状態の成形材料を射出ノズル13から射出して、成形型17内に充填する。したがって、成形型17内に充填されるまでに成形材料が固化することがない。また、前記加熱シリンダ12内の設定箇所に冷却ガスを供給し、前記加熱シリンダ12の内壁の構21を介して送って自己消耗型ブランジャを冷却し、他の設定箇所から排出させる。ガラスが変形する部分を小さくすることができ、加熱シリンダ12の内壁にかじりが発生するのを防止することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 成形材料で形成された自己消耗型 ブランジャを加熱シリンダ内に挿入し、(b)前記自己 消耗型プランジャを、その先端側ほど温度が高くなるよ うに温度勾配を設けて加熱して、該自己消耗型ブランジ +の先端側を溶融状態とし、前記加熱シリンダ入口側を 固体状態とし、(c)前記自己消耗型プランジャを加圧 し前進させることによって溶融状態の成形材料を加熱シ リンダの先端に配設された射出ノズルから射出させ、成 の設定箇所に冷却ガスを供給し、前記加熱シリンダの内 壁に形成した溝を介して送ることによって自己消耗型ブ ランジャを冷却し、他の設定箇所から前記冷却ガスを排 出させることを特徴とする成形方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、成形方法に関するもの である。

[0002]

【従来の技術】従来、溶融状態のガラスからガラス製光 20 る。 学素子、例えばガラスレンズを成形する場合、加熱さ れ、軟化した状態のガラス塊をプレスし、予備成形体 (ガラスプランク)を作り、これを研削し、研磨して所 望の最終形状とする成形方法が提供されている。

【0003】ところが、前記成形方法においては、予備 成形体の外表面の品質がしばしば低下するため、あらか じめ削り代を考慮して予備成形体を大きめに作る必要が ある。また、研削や研磨の工程が複雑であり、手間がか かるためコストが高くなってしまう。これに対して、最 終的な研削や研磨の工程を省略することができる成形方 30 法が提供されている。

【0004】例えば、リヒートプレス法においては、あ らかじめ溶融させ、固化させたガラスを必要量だけ切断 し、研削などを施して所定の形状のガラス予備成形品

(プリフォーム)を成形し、該ガラス予備成形品を髙精 度の成形面形状を有する成形型内に入れて高温で加熱し ながら加圧するようにしている。ところが、最終製品と しての成形品に要求されるガラスレンズの面精度及び寸 法精度を達成するためには、ガラス予備成形品の重量を な仕上げを行う必要があり、前記ガラス予備成形品を成 形する作業が煩わしく、コストが高くなってしまう。

【0005】また、ダイレクトプレス法においては、流 出オリフィスから流出され、又は押し出された溶融状態 のガラスによってガラス流を形成し、該ガラス流を必要 量だけ切断刃によって切断し、成形型内に直接落下させ るか、シュートを介して投入するようになっている。前 記成形型は左右に一対設けられ、溶融状態のガラスは両 側から直接挟み込まれ、加圧される(特開平1-203 234号公報参照)。

【0006】前記ダイレクトプレス法においては、前記 ガラス流を切断する場合に通常一対の切断刃が用いられ る。したがって、ガラスの粘度(10)~10,ポア ズ) が適正でないと成形品の品質が低下してしまう。す なわち、粘度が高い場合には、切断されたガラス流の先 端や後端に不均一な切断跡(シャーマーク)が発生し、 成形品に欠陥として残留してしまい、逆に粘度が低い場 合には、容易に切断することができなくなってしまう。 【0007】また、最近の光学用のガラスレンズに用い 形型内に充填するとともに、(d)前記加熱シリンダ内 10 られるガラスは、失選現象(不透明化)が容易に発生し てしまう組成のものが多いため、供給するガラスの粘度 を低くする必要がある。ところが、低粘度のガラスを直 接成形型内に投入すると、折れ込みなどの欠陥が発生し たり、不均質になったりする。そして、左右に設けられ た一対の成形型で直接挟み込むようになっているため、 切断した欠陥部分を避けて加圧することができるが、品

質を安定させて成形するためにはガラスの粘度を厳密に

制御する必要があり、ガラスの供給が極めて困難になる

だけでなく、ガラスを加圧するための機構が必要とな

【0008】さらに、ガラスは成形型内に多めに投入さ れるため、成形型から余分なガラスがはみ出される。し たがって、はみ出したガラスを除去するための機構も必 要となり、成形型構造が非常に複雑なものとなる。そこ で、成形型を移動させることによってガラスを加圧する のではなく、成形型のキャビティ内に溶融したガラス (以下、「溶融ガラス」という。) を加圧状態で充填す るようにした方法が提供されている(特開昭49-81 419号公報、特開平1-249630号公報参照)。 【0009】この場合、成形型に設けたキャビティ内に 溶融ガラスを加圧状態で充填し、ガラスが固化する際の 収縮に伴うひけを補うため、ガラスが固化するまで加圧 が続けられるようになっている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従 来の成形方法においては、プランジャなどによって溶融 ガラスを加圧するようにしているため、成形型内に溶融 ガラスを充填する際に、細径の湯道で早く固化してしま う。したがって、プランジャによる加圧力が十分に伝達 十分に調整するとともに、研削などの工程において十分 40 されず、十分な面精度及び寸法精度を確保することがで きず、品質が低下してしまう。

> 【0011】また、ブランジャを溶融ガラスと接触させ た状態で加熱シリンダ内を摺動させる構造になっている ため、プランジャやシリンダが浸食されたり、摩耗した り、かじりが発生したりして溶融ガラスを長期間安定し て供給するのが困難である。本発明は、前記従来の成形 方法の問題点を解決して、機構や工程を複雑にすること なく、モールド成形法によって連続的に成形することが でき、成形装置を損傷することがなく、しかも、成形品 50 の品質を向上させることができる成形方法を提供するこ

3

とを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】そのために、本発明の成 形方法においては、成形材料で形成された自己消耗型ブ ランジャを加熱シリンダ内に挿入し、前記自己消耗型ブ ランジャを、その先端側ほど温度が高くなるように温度 勾配を設けて加熱し、該自己消耗型ブランジャの先端側 を溶験状態とし、前記加熱シリンダ入口側を固体状態と する.

【0013】そして、前記自己消耗型ブランジャを加圧 10 し前進させることによって溶融状態の成形材料を加熱シ リンダの先端に配設された射出ノズルから射出させ、成 形型内に充填する。自己消耗型ブランジャに大きな温度 勾配を設けるために、前記加熱シリンダ内の設定箇所に 冷却ガスを供給し、前記加熱シリンダの内壁の溝を介し て送ることによって自己消耗型プランジャを直接冷却 し、他の設定箇所から前記冷却ガスを排出させるように する。

[0014]

【作用】本発明によれば、前記のように成形材料で形成 20 された自己消耗型ブランジャが加熱シリンダ内に挿入さ れる。前記自己消耗型ブランジャは、その先端側ほど温 皮が高くなるように温度勾配を設けて加熱し、該自己消 耗型プランジャの先端側を溶融状態とし、前記加熱シリ ンダ入口側を固体状態とする。

【〇〇15】そして、前記自己消耗型プランジャを加圧 し前進させることによって、自己消耗型プランジャ自体 が溶融し、溶融状態の成形材料は加熱シリンダの先端に 配設された射出ノズルから射出され、成形型内に充填さ ガスを供給し、前記加熱シリンダの内壁の溝を介して送 るととによって自己消耗型プランジャを直接冷却し、他 の設定箇所から前記冷却ガスを排出させるようになって いるので、ガラスの変形する部分を小さくすることがで きる。したがって、加熱シリンダが閉塞することなく、 また加熱シリンダとのかじりが発生することなく自己消 耗型プランジャを加圧し前進させることが可能となる。 [0016]

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し としてガラスを使用するものについて説明する。図1は 本発明の成形方法の概念図である。図において、11は 溶融・射出部であり、該溶融・射出部11は加熱シリン ダ12及び加熱シリンダ12の先端に設けられた射出ノ ズル13から成っていて、加熱シリンダ12内にブラン ジャ室10が形成される。前記溶融・射出部11は図示 しないプランジャ加圧装置部に接続されていて、該プラ ンジャ加圧装置部は、プランジャ室10内に自己消耗型 プランジャ、例えばガラスプランジャ14を挿入する。

ラスで形成され、それ自体が溶融されて消費されるとと もに、溶融ガラスを加圧するためのブランジャとして機 能する。前記ブランジャ加圧装置部は、油圧や空気圧を 利用するもの、電気式、電磁気式、機械式のいずれの駆 動装置を利用してもよい。一般的に、ガラスは温度変化 に対応して数ポアズから1010ポアズ程度の広範囲の粘 度変化を示す。そこで、前記射出ノズル13の外周にヒ ータ15を、加熱シリンダ12の内部の射出ノズル13 の近傍にヒータ16を配設して、加熱シリンダ入口12 aから射出ノズル13の近傍に向けて温度が上昇するよ うに温度勾配を形成している。

【0018】したがって、前記ガラスプランジャ14 は、射出ノズル13の近傍の先端部の粘度が低く10% ポアズ以下 (好ましくは10°~10°ポアズ) となる ように、加熱シリンダ入口12aの近傍の粘度が高く1 011ポアズ以上となるように設定し、前記ガラスプラン ジャ14を加熱シリンダ12内に挿入する。前記加熱シ リンダ12内において、前記プランジャ加圧装置部によ って加圧され前進するガラスブランジャ14は、ヒータ 16によって加熱されて溶融し、溶融ガラスは、射出ノ ズル13内においてヒータ15によって更に加熱され、 ガラスプランジャ14を加圧する力によって射出ノズル 13から射出され、成形型17のキャビディ18内に充 填される。前記射出ノズル13の近傍は特に冷えやすい ので、前記ヒータ15で更に加熱するととによって、射 出ノズル13内の溶融ガラスが固まって射出ノズル13 を閉塞するのを防止している。

【0019】また、前記成形型17は、キャビティ1 8、ランナ、ゲート、スラグ溜め等を備えた2分割可能 れる。この場合、前記加熱シリンダ内の設定箇所に冷却 30 なものを使用しているが、3分割可能なものにしてもよ い。また、前記ヒータ15をオン・オフすることによっ て、射出ノズル13の開閉を行うこともできる。すなわ ち、ヒータ15をオンにした場合は、射出ノズル13内 のガラスは溶融され、その状態で成形型17のキャビテ ィ18内に溶融ガラスを充填し、成形品を保圧すること が可能であり、保圧が終了した後、前記ヒータ15をオ フにすれば、次の工程の成形品の冷却や最終製品の取出 しに移行して射出ノズル13と成形型17が分離して も、射出ノズル13内の溶融ガラスは温度が低下して固 ながら詳細に説明する。本実施例においては、成形材料 40 化し、射出ノズル13の先端から溶融状態のガラスが自 然に流出するのを防止することができる。

> 【0020】そして、充填される溶融ガラスの溶融状態 を良好にするために、前記成形型17内には必要に応じ て図示しないヒータを埋設し、また成形型温調媒体孔を 配設して媒体を流し、成形型17の温度を調節すること ができる。また、前記成形型17のキャビティ18内に 溶融ガラスを充填した後にガラスフランジャ14を加圧 し続けることによって成形品に保圧をかけて、冷却時に ひけが発生するのを防止することができる。

【0017】該ガラスプランジャ14は自己消耗型のガ 50 【0021】なお、ガラスの粘度を射出ノズル13の近

傍において10°ポアズ以下とし、加熱シリンダ入口1 2aの近傍において10¹¹ポアズ以上としているが、1 0'ボアズがガラスの作業点であること、1011ポアズ が徐冷点であることによって設定される。前述したよう な機能が満たされれば、必ずしも前記値に限定されな U.

【0022】加熱シリンダ12及び射出ノズル13には ヒータ15, 16が配設され、該ヒータ15, 16によ ってガラスプランジャ14を加熱し溶融しているが、ヒ なく、高周波加熱、マイクロ波加熱、ブラズマ加熱等の 加熱方法を利用することができる。次に、本発明の成形 方法における工程について説明する。

【0023】まず、成形しようとする成形材料のガラス で形成されたガラスブランジャ14を加熱シリンダ12 に組み込み、前記ヒータ15、16を駆動して温度勾配 を形成する。そして、射出ノズル13の近傍のガラスの 粘度を10° ポアズ以下の成形可能な値とし、加熱シリ ンダ入口12aの近傍のガラスの粘度を10゚゚ポアズ以 上のひずみが発生しない値としておく。

【0024】次に、成形品を得るための成形型17に射 出ノズル13の先端を当接した状態で、ガラスブランジ +14を適当な駆動力によって前進させて加圧する。前 記加熱シリンダ12内の溶融状態のガラスは加圧され、 キャビティ18内に充填される。冷却時にひけが発生す るのを防止するため、ガラスプランジャ14は適当な時 間だけ加圧状態が継続させられ、充填された溶融ガラス が加圧されて保圧が行われる。

【0025】 該保圧が完了した後、成形品は成形型17 内で冷却され、次に型開きが行われて最終製品が取り出 30 される。必要であれば、徐冷を行うことができる。ま た、成形型17に成形品が入った状態で長時間の徐冷を 行う必要がある場合は、複数個の成形型17を用意して おき、順次成形型17を使用すればよい。

【0026】前記冷却(又は徐冷)を行った後は、当接 されていた射出ノズル13が成形型17から分離される が、その時射出ノズル13の先端をシールしておく必要 がある。そとで、射出ノズル13に配設されたヒータ1 5をオフにして射出ノズル13内の溶融ガラスを固まら せ、射出ノズル13の先端からの流出を防止する。とと 40 ろで、前記ガラスプランジャ14は、前述したように先 端部が溶融されるとともに、加熱シリンダ入口12a側 の根元部分は、溶融ガラスに圧力を加えるために固体状 態に維持しなければならない。したがって、軸方向に大 きな温度勾配を設けることが必要である。

【0027】この状態で前記ガラスプランジャ14を加 圧する場合、適正な条件でプランジャ加圧装置部を作動 させないと、溶融ガラスを適正な圧力でキャビティ18 内に充填することができない。すなわち、ガラスプラン ジャ14の中間部分を構成する半流動体域又は粘弾性体 50 できる。

域のガラスが適正な温度より高くなると、ガラスプラン ジャ14が変形しやすい状態になり、射出するに当たり ガラスプランジャ14を加圧すると、前記中間部分が径 方向に変形して広がってしまい、加熱シリンダ12を閉 塞したり、加熱シリンダ12の内壁にかじりを発生させ てしまう。そして、ガラスプランジャ14を前進させる ことができず、溶融ガラスを適正な圧力でキャピティ1

【0028】そこで、前記加熱シリンダ12の内壁に、 ータ15,16による電気的加熱に限定されるものでは 10 加熱シリンダ入口12aから中間部分までの領域に前記 プランジャ室10に開口する溝21を形成し、設溝21 に冷却ガスを流すことによって前記領域の加熱シリンダ 12とガラスプランジャ14を強制的に冷却し、加熱シ リンダ12の軸方向に大きな温度勾配を形成するように している。

8内に充填することができない。

【0029】そのため、前記加熱シリンダ12を貫通し て前記溝21に連通する冷却ガス入口25及び冷却ガス 出口26が設けられる。 酸冷却ガス入口25は、加熱シ リンダ入口12aの部分に対応する位置に開口するよう 20 に、冷却ガス出口26は加熱シリンダ12の中間部分に 対応する位置に開口するように形成される。そして、冷 却ガス入口25に冷却ガスを供給し、酸冷却ガス入口2 5から前記簿21を介して冷却ガス出口26に送り、該 冷却ガス出口26から前記冷却ガスを外部に排出するよ うにしている。その間、冷却ガスはガラスプランジャ1 4を冷却し、中間部分の変形を抑制する。

【0030】なお、前配冷却ガス入口25は、加熱シリ ンダ入口12aの部分に対応する位置に設けられるが、 ガラスプランジャ14の温度が低く、ガラスの粘度が1 011ポアズ以上になる位置であれば、加熱シリンダ12 の中間部分に近い位置に設け、必要な箇所を冷却するよ うにしてもよい。前記射出ノズル13の近傍にはヒータ 16が配設されているので、該ヒータ16と前記冷却ガ ス出口26間に断熱層28を設け、ヒータ16の熱が加 熱シリンダ12の根元方向へ伝達されないようにする。 なお、冷却ガスは断熱層28の極近傍から排出させるよ うにするのが好ましいが、それに限定されるものではな く、根元部分の近傍から変形部分の近傍まで流れるよう になっていればよい。

【0031】また、冷却ガスを逆の方向に流してもよ い。さらに、冷却ガス入口25及び冷却ガス出口26は 必要に応じて複数個設けてもよい。前記冷却ガスは、安 全性や価格などの点から空気や、窒素、アルゴン、ヘリ ウムなどの不活性ガスやこれらの混合ガスが好ましく、 また、流量などの諸条件は成形条件(特に溶融温度、ガ ラスの粘性特性等)から決定される。また、加熱シリン ダ12内の断熱層28の近傍に冷却孔29を配設するよ うにしてもよく、 該冷却孔29 に冷却媒体を供給すると とによってガラスプランジャ14を更に冷却することが

【0032】 このように、ガラスプランジャ14の中間 部分のガラスを冷却ガスによって強制的に冷却すると、 加熱シリンダ12の内壁にかじりが発生するのを抑制す ることができる。すなわち、図1において、aはガラス を冷却しない場合のガラスプランジャ14の粘度分布 を、bはガラスを冷却した場合のガラスプランジャ14 の粘度分布を示している。また、cは容易に変形してし まい、加熱シリンダ12の内壁との抵抗が大きく、かじ りが発生しやすい粘度領域(約10°~10°ボアズ) を示す。

【0033】図に示すように、ガラスを冷却すると加熱 シリンダ12内のガラスプランジャ14に大きな温度勾 配が得られ、粘度分布がaからbに変化するため、ガラ スプランジャ14の前記粘度領域 c に対応する部分を狭 くすることができる。したがって、ガラスプランジャ1 4の中間部分におけるガラスの変形を抑えることができ

【0034】図2は本発明の成形方法に使用される加熱 シリンダの例を示す断面図、図3は本発明の成形方法に 成形方法に使用される加熱シリンダの第2の例を示す断 面図、図5は本発明の成形方法に使用される加熱シリン ダの第3の例を示す断面図である。図3の(a)は溝2 1の第1の例を、(b)は第2の例を、(c)は第3の 例を示している。また、図4及び図5の(a)は加熱シ リンダ12の縦断面を、(b)は加熱シリンダ12の横 断面を示している。

【0035】図2において、10はブランジャ室、12 は加熱シリンダ、25は冷却ガス入口、26は冷却ガス 出口である。前記加熱シリンダ12の内壁にスパイラル 30 状の溝21が形成され、前記冷却ガス入口25及び冷却 ガス出口26に連通するとともに、ブランジャ室10に 開口する。前記溝21の数に限定はなく、複数の溝21 を並列に配設してもよい。

【0036】図3は溝21の断面の形状を示す。図の (a)~(c)のように角形状、半月形状、滑らかな湾 曲部を連続させた形状等の各種形状にすることができる が、特にこれらに限定されることはなく、冷却ガスの流 量を確保することができるものであれば他の断面の形状 のものを使用することができる。図4においては、溝2 40 12 1はスプラインの歯のように形成されている。そのた め、前記溝21を冷却ガス入口25及び冷却ガス出口2 6に連通するため、各溝21の端部にマニホルド32, 33が形成される。

【0037】図5においては、加熱シリンダ12の内壁 に環状の溝21が複数個形成されていて、各溝21はそ れぞれ冷却ガス入口25及び冷却ガス出口26に連通し ている。この場合、必要に応じて溝21の数を増減する ととができ、特に冷却が必要な部分の溝21の密度を高 くすることができる。なお、本発明は前記実施例に限定 されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々変形 することが可能であり、それらを本発明の範囲から排除 するものではない。

【0038】例えば、前配実施例においては、ガラスを 成形する場合について説明しているが、金属やガラスセ ラミックス、ガラスマトリクス等の複合材料や、ガラス と金属の複合材料や、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等の 商分子材料の成形にも適用することができる。さらに、 10 自己消耗型ブランジャとそれと対を形成する加熱シリン ダの断面形状は円形に限定されず、例えば四角形、六角 形等の形状としてもよい。

[0039]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ れば、成形材料で形成された自己消耗型ブランジャが加 熱シリンダ内に挿入され、該自己消耗型ブランジャを加 圧し前進させることによって、自己消耗型ブランジャ自 体を溶融させ、溶融状態の成形材料を射出ノズルから射 出して、成形型内に充填する。したがって、成形型内に 使用される加熱シリンダの溝の断面図、図4は本発明の 20 充填されるまでに成形材料が固化することがないので、 成形品の品質を向上させることができる。

> 【0040】また、前記加熱シリンダ内の設定箇所に冷 却ガスを供給し、前記加熱シリンダの内壁の溝を介して 送ることによって自己消耗型プランジャを冷却し、他の 設定箇所から前記冷却ガスを排出させるようにすると、 ガラスが変形する部分を小さくすることができ、加熱シ リンダの内壁にかじりが発生するのを防止することがで きる。


【図面の簡単な説明】


- 【図1】本発明の成形方法の概念図である。
- 【図2】本発明の成形方法に使用される加熱シリンダの 例を示す断面図である。
- 【図3】本発明の成形方法に使用される加熱シリンダの 潸の断面図である。
- 【図4】本発明の成形方法に使用される加熱シリンダの 第2の例を示す断面図である。
- 【図5】本発明の成形方法に使用される加熱シリンダの 第3の例を示す断面図である。

【符号の説明】


- 加熱シリンダ
 - 12a 加熱シリンダ入口
 - 射出ノズル 1.3
 - ガラスプランジャ 14
 - 15, 16 ヒータ
 - 17 成形型
 - 2 1
 - 25 冷却ガス入口
 - 26 冷却ガス出口









[図2]



[図3]



【図4】



(図5)

